

TRIBUNALE DI BRESCIA
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PER IL PROCEDIMENTO
ESECUTIVO IMMOBILIARE N. 365/2019

promossa da

CONTRO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 2)

Via Rovato - Erbusco



Esterni lato Sud



Esterni lato Sud



Esterni lato Est






Esterni lato Est



Esterni lato Est



Magazzino



Magazzino



Magazzino




Magazzino



Ingresso ufficio



Corridoio ufficio



Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici – archivio al piano terra



Vano scala al piano terra



Bagni al piano terra




Bagni al piano terra




Uffici utilizzati come magazzino al piano terra



Deposito al piano terra



Deposito al piano terra



Zona per il personale al piano terra



Zona per il personale al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici utilizzati come magazzino al piano terra



Distribuzione impianti al piano terra



Quadri al piano terra




Uffici al piano terra





Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici al piano terra



Uffici al piano primo



Bagni per il personale al piano primo



Uffici al piano primo



Corridoio uffici al piano primo



Vano scala uffici



Uffici al piano primo



Uffici al piano primo



Uffici al piano primo



Vano scala per piano interrato



Deposito al piano interrato





Deposito al piano interrato



Centro elaborazione dati al piano interrato



Centro elaborazione dati al piano interrato



Corridoio Centrale Termica al piano interrato



Locali al piano interrato – zona impianti




Locali al piano interrato – zona impianti




Scala comunicazione verso area al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006.



Uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006




Uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Archivio zona uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Archivio zona uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Archivio zona uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Zona uffici al piano primo oggetto di ristrutturazione nel 2006



Ingresso autorimessa



Autorimessa