


ALLEGATO I


Fotografie scattate durante il sopralluogo
presso l'unità oggetto di stima




Vista del Condominio da Google Maps



Portico di accesso



Vista fronte ovest




Vista fronte est e portico di ingresso




Vista dell'ingresso




Vista antistante l'ingresso




Vista fronte est



Spazio interno/2




Spazio interno/1



Spazio interno/3



Spazio interno/6



Antibagno/1



Spazio interno/4



Spazio interno/5



Unità interna climatizzazione



Caldala interna



Antibagno/2



WC con doccia