



Vista lato est del fabbricato



Vista 2 lato est del fabbricato




Vista lato nord del fabbricato




Vista lato ovest del fabbricato con manufatti in comune

11

114



Vista 2 lato est del fabbricato con manufatti in comune



Vista zone comuni del fabbricato

**ALLEGATO 5**  
**ELABORATI FOTOGRAFICI DEGLI INTERNI**

**FOTO LOTTO 1**



Fotografia n.1 vista ingresso Lotto 1



Fotografia n.2 zona esterna a Lotto 1



Fotografia n.3 Portico Lotto 1



Fotografia n.4 soggiorno



Fotografia n.5 cucina



Fotografia n.6 ripostiglio




Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 camera



Fotografia n.8 camera matrimoniale



Fotografia n.9 bagno



Fotografia n.10 bagno della camera matrimoniale



Fotografia n.11 pavimenti lotto 1

## FOTO LOTTO 2




Fotografia n.1 esterno dell'ingresso Lotto 2




Fotografia n.2 ingresso



Fotografia n.3 cucina




Fotografia n.4 tinello




Fotografia n.5 porte che collegano il tinello alle camere



Fotografia n.6 camera



Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 particolare infisso e radiatore



Fotografia n.9 cantina/lavanderia





Fotografia n.10 caldaia lotto 2



Fotografia n.11 ripostiglio piano rialzato



Fotografia n.12 stufa a pellet




Fotografia n.13 pavimenti lotto 2



### FOTO LOTTO 3



Fotografia n.1 esterno dell'ingresso lotto 3



Fotografia n.2 ingresso lotto 3




Fotografia n.3 camera



Fotografia n.4 particolare infisso e radiatore camera



Fotografia n.5 bagno



Fotografia n.6 camera



Fotografia n.7 soggiorno



Fotografia n.8 soggiorno



Fotografia n.8 cucina con caldaia




Fotografia n.9 porta d'ingresso in cucina



Fotografia n.10 atrio e sottoscala della porta d'ingresso in cucina



Fotografia n.11 terrazzo sul retro



Fotografia n.12 pavimenti lotto 3



Fotografia n.13 portico comune a U. I. davanti l'ingresso del lotto 3

## FOTO LOTTO 4



Fotografia n.1 scala d'accesso da zona comune del lotto 4



Fotografia n.2 vista balcone dall'ingresso del lotto 4



Fotografia n.3 atrio d'ingresso



Fotografia n.4 atrio con scala a chiocciola



Fotografia n.5 bagno



Fotografia n.6 particolare infissi e radiatori del bagno



Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 cucina



Fotografia n.9 camera piano superiore




Fotografia n.10 scaldabagno


## FOTO LOTTO 5




Fotografia n.1 scala d'accesso a lotto 5 da portico comune con lotto 3



Fotografia n.2 locale soffitta



Fotografia n.3 locale soffitta



Fotografia n.4 locale soffitta



Fotografia n.5 locale soffitta



Fotografia n.6 locale soffitta