



Fotografia D.1 - Ingresso al compendio




Fotografia D.2 - Vista esterna dell'ingresso all'edificio



Fotografia D.3 - Vista esterna dell'ingresso all'edificio



Fotografia D.4 - Vista esterna dell'ingresso all'edificio



Fotografia D.5 - Vista esterna dell'ingresso all'edificio



Fotografia D.6 - Pergotenda, area fumatori




Fotografia D.7 - Interno pergotenda, area fumatori



Fotografia D.8 - Pergotenda, area fumatori



Fotografia D.9 - Porticato d'ingresso



Fotografia D.10 - Porticato d'ingresso



Fotografia D.11 - Zona banco bar




Fotografia D.12 - Zona Bar



Fotografia D.13 - Zona bar



Fotografia D.14 - Sala ristorante




Fotografia D.15 - Sala ristorante



Fotografia D.16 - Cucina




Fotografia D.17 - Deposito vettovaglie



Fotografia D.18 - Magazzino



Fotografia D.19 - Locale dipendenti



Fotografia D.20 - Servizi



Fotografia D.21 - Locale dipendenti



Fotografia D.22 - Superfetazione da demolire



Fotografia D.23 - Punto di fornitura gas



Fotografia D.24 - Punto di fornitura energia elettrica