


APPARTAMENTO IN BRESCIA (BS) – VIA FRANCESCO PETRARCA 5 (VIA GIOSUE' CARDUCCI 75)

Parti comuni condominiali
Comune Brescia (BS) Catasto Fabbricati Fg. 82 Part. 403



Complesso condominiale "Tre Pini" (fonte Google maps)



Prospetto su via Petrarca




Ingresso pedonale



Ingresso condominiale da livello seminterrato



Atrio comune



Ascensore



Vano scale



Finestre vano scale in PVC - sostituite



LOTTO 1 – Appartamento con cantina
Comune Brescia (BS) Catasto Fabbricati Fg. 82 Part. 403 Sub. 26



Ingresso sesto piano (5° in pratica edilizia) – Porta blindata





Quadro elettrico d'appartamento



Cottura



Termosifoni in acciaio con contacalorie



Finestre in legno con vetrocamera singola





Muffe da ponte termico in cucina



Accesso al ripostiglio



Pavimenti atrio – Marmette



Porta nella parete divisone soggiorno/atrio - abusiva



Accesso alla stanza creata nel soggiorno





Stanza nel soggiorno



Termosifoni in acciaio con contacalorie



Finestre con tapparelle a sporgere e cornici marmo



Muffe da ponte termico nella stanza



Accesso all'atrio notte



Atrio notte



Camera matrimoniale



Finestre con cassonetti



Impianto elettrico originario periodo di costruzione



Accesso al bagno



Bagno completo con vasca





Serramento con vetrocamera singola

CANTINA



Accesso comune alle cantine – zona contatori



Corridoio cantine



Cantina esclusiva – Porta in ferro





Cantina con servitù tubazioni condominiali