Ctu Trib di Brescia rg 5488-2024

(Sopraluogo del 10-03-2025)

ALLEGATO 2

Documentazione fotografica

1) Località Via Goito 16, Calcinatello frazione di Calcinato (Brescia) (Magazzino)

IL CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi

Fotografia n° 1

(Vista del Magazzino con ingresso da Via Goito, Calcinatello)

Fotografia n° 2

(Vista del Magazzino con ingresso da Via Goito, Calcinatello)

Fotografia n° 3
(Vista del Magazzino lato est, da Via Goito, Calcinatello)

Fotografia n° 4
(Vista della scala esterna verso la cantina interrata, lato est)

Fotografia n° 5

(Vista del Magazzino a piano terra, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)

Fotografia n° 6

(Vista del Magazzino a piano terra, zona nord est, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)

Fotografia n° 7

(Vista del Magazzino a piano terra, zona sud est, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)

Fotografia n° 8

(Vista del Magazzino a piano terra, zona sud ovest, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)

Fotografia n° 9

(Vista dell'ingresso della cantina interrata del Magazzino)

Fotografia n° 10

(Vista della cantina interrata del Magazzino)

Fotografia n° 11

(Vista del piccolo piazzale interno del Magazzino)

2) Località Via Goito 19, Calcinatello frazione di Calcinato (Brescia)
(Abitazione)

IL CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi

Fotografia n° 12

(Vista della facciata sud della Abitazione, da Via Goito)

Fotografia n° 13

(Vista della facciata est della Abitazione, da Via Goito)

Fotografia n° 14

(Vista del Portone di ingresso, facciata sud della Abitazione, da Via Goito)

Fotografia n° 15

(Vista della facciata sud della Abitazione, da Via Goito)

Fotografia n° 16

(Vista della caldaia, facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)

Fotografia n° 17

(Vista della facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)

Fotografia n° 18
(Vista della facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)

Fotografia n° 19
(Vista dell'Androne di ingresso verso corte interna)

Fotografia n° 20
(Vista dell'Androne di ingresso e della finestra del bagno a Piano Terra)

Fotografia n° 21
(Vista della porta di ingresso dell'appartamento, dall'androne)

Fotografia n° 22

(Vista del locale di ingresso con la scala verso il P1)

Fotografia n° 23

(Vista di un locale a Piano terra)

Fotografia n° 24

(Vista di un locale a Piano terra)

Fotografia n° 25

(Vista di un locale a Piano terra)

Fotografia n° 26
(Vista del bagno a Piano Terra)

Fotografia n° 27
(Vista di un locale a Piano terra)

Fotografia n° 28
(Vista del locale caldaia a Piano Terra)

Fotografia n° 29
(Vista del locale soggiorno a Piano 1)

Fotografia n° 30
(Vista del locale soggiorno a Piano 1)

Fotografia n° 31

(Vista del locale soggiorno a Piano 1)

Fotografia n° 32
(Vista della cucina a P1)

Fotografia n° 33
(Vista del disimpegno della zona notte a P1)

Fotografia n° 34

(Vista di una camera da letto a P1, verso nord)

Fotografia n° 35
(Vista di un bagno a P1, verso Nord)

Fotografia n° 36
(Vista dell'altro bagno a P1)

Fotografia n° 37

(Vista di una Camera a sud-ovest, P1)

Fotografia n° 38

(Vista di un'altra camera a sud, P1)

Il CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi