

INQUADRAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI OGGETTO DI PERIZIA



Figura 1 – Inquadramento generale del condominio all'interno della quale risulta essere inserita l'unità immobiliare oggetto di perizia



Figura 2 – Vista esterna del condominio, del lato nord, all'interno della quale è inserita l'unità immobiliare oggetto di perizia



Figura 3 – Vista esterna, del lato sud dell'unità immobiliare oggetto di perizia



Figura 4 – Vista dell'ingresso pedonale del condominio all'interno della quale è inserita l'unità immobiliare oggetto di perizia.



Figura 5 – Vista interna del vano scale che consente di accedere all'appartamento oggetto di perizia



Figura 6 – Vista interna dell'ingresso dell'appartamento oggetto di perizia



Figura 7 – Vista interna della cucina.

Come si può notare la finestra risulta essere sprovvista di serramento ma dotata solamente di tapparella



Figura 8 – Vista interna del soggiorno.



Figura 9 – Vista del balcone posto sul lato sud dell'appartamento, direttamente collegato con il soggiorno.



Figura 10 – Vista del disimpegno che consente di accedere alla zona notte



Figura 11 – Vista interna della camera da letto 1



Figura 11 – Vista interna della camera da letto 2



Figura 11 – Vista interna della camera da letto 3



Figura 12 – Vista dal disimpegno della porta che consente di accedere alla camera da letto n.3 (a destra) e alla porta di accesso al bagno.



Figura 13 – Vista interna del bagno. Come si può notare le due finestre non sono dotate di serramenti ma solamente delle tapparelle



Figura 13 – Vista dello scaldacqua a gas metano, presente nel bagno



Figura 13 – Vista interna della cantina posta nel piano seminterrato