



**ALL. 3**

## **Rilievo fotografico**



PLANIMETRIA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO

RICOSTRUZIONE STATO DI FATTO RILEVATO

# Rilievo fotografico del 13 e 14 Dicembre 2021

Unità abitativa sita in Buscate Via G. Carducci n. 12



Viste ingresso da via Carducci n. 12



Viste cortile interno



**Prospetto anteriore unità abitativa**



**Prospetto posteriore unità abitativa**



**Giardino pertinenziale**



**Altre viste del prospetto posteriore**  
(con ampliamento volumetrico realizzato)





**ingresso / soggiorno (p.terra)**



**ingresso (p.t)**



**soggiorno (p.t)**



**cucina (p.t)**



**bagno 1 (p.t)**



**ripostiglio/tettoia chiusa (p.t)**



**Scala interna di collegamento piano terra-primo**







**camera 1**



**camera 2**



**bagno 2**

