

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 1 - Viale di accesso all'immobile



Foto n° 2 - Vista immobile



Foto n° 3 - Scala di accesso al piano primo



Foto n° 4 - Piano primo open space



Foto n° 5 - Piano primo open space




Foto n° 6 - Piano primo open space

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 7 - Piano primo open space zona cucina




Foto n° 8 - Piano primo open space zona studio

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 9 - Piano primo open space - caldaia a pellet



Foto n° 10 - Piano primo open space - caldaia a pellet



Foto n° 11 - Disimpegno



Foto n° 12 - Camera con soppalco



Foto n° 13 - Camera con soppalco



Foto n° 14 - Soppalco



Foto n° 15 - Soppalco



Foto n° 16 - Soppalco



Foto n° 17 - Soppalco



Foto n° 18 - Ripostiglio



Foto n° 19 - Bagno



Foto n° 20 - Bagno



Foto n° 21 - Bagno



Foto n° 22 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 23 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero



Foto n° 25 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 26 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero



Foto n° 27 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 28 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero




Foto n° 29 - Piano terreno - attuale destinazione sgombero

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 30 - Piano terreno - attuale destinazione box



Foto n° 31 - Piano terreno - attuale destinazione box

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 32 - Piano terreno - attuale destinazione box




Foto n° 33 - Terreno sul retro fabbricato

Documentazione fotografica esecuzione ruolo n. 459/23



Foto n° 34 - Terreno sul retro fabbricato




Foto n° 35 - Terreno sul retro fabbricato