



**ALLEGATO 5 : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




PROSPETTO SUD - EST




PROSPETTO SUD ALA DI PORTICO




SERVITU' DI PASSAGGIO ALLA CANTINA




PROSPETTO EST




ACCESSO ALLA PROPRIETA' DA VIA CASTELLO




PROSPETTO LATERALE OVEST (INTERNO)



PARTICOLARE COPERTURA ALA DI PORTICO




PARTICOLARE COPERTURA ALA DI PORTICO





SERVIZIO IGienICO AL PIANO TERRA




CUCINA / SOGGIORNO AL PIANO TERRA



PARTICOLARE CAMINO AL PIANO TERRA



RIPOSTIGLIO AL PIANO TERRA



**DISIMPEGNO SERVIZIO IGienICO**



**PARTICOLARE SCALA IN LEGNO DA PIANO TERRA AL PIANO PRIMO (NON AGIBILE)**