

ALLEGATO 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso da Via Vigorelli 97



Strada privata di accesso ai beni che insiste sulle Particelle 19 – 20 – 21.



Immobile alla Particella 577 – Subalterno 2 e area di pertinenza – Prospetto Sud/Ovest



Immobile alla particella 577 - Subalterno 2 e 3 – Prospetto Nord/Ovest



Immobile alla Particella 577 – Crollo e degrado della copertura



Immobile alla Particella 577 – Stato di degrado a abbandono – Prospetto Sud/Est



Immobile alla Particella 577 – Subalterno 3 – Prospetto Nord/Ovest



Zona giorno – immobile alla Particella 577 Subalterno 2



Cucina – Immobile alla Particella 577 Subalterno 2



Scala di accesso al piano primo – Immobile alla Particella 577 Subalterno 2



Immobile alla Particella 577 Subalterno 2 – Interno dell'immobile in stato di degrado e abbandono



Immobile alla Particella 371 - (Graffata alla Particella 577)



Immobile alla Particella 371 - (Graffata alla Particella 577)



Immobile alla Particella 372 - (Graffata alla Particella 577) -Prospetto Nord/Ovest



Immobile alla Particella 372 - (Graffata alla Particella 577) – Prospetto Sud/Ovest



Immobile alla Particella 372 - (Graffata alla Particella 577) – Prospetto Sud/Ovest



Immobile alla Particella 372 - (Graffata alla Particella 577) – Prospetto Sud/Est



Immobile alla Particella 372 - Portico



Immobile alla Particella 372 - Deposito



Immobile alla Particella 372 – Deposito



Vigneto alla Particella 608



Vigneto alla Particella 608