

Rilievo Fotografico Palestro (PV) Vicolo Ossario 1




Vicolo Ossario – immobile affaccio su strada



Ingresso immobile



Ingresso immobile – esterno su cortile di proprietà



Ingresso – vano scala interno PT



Vano scala interno P1



Cucina abitabile PT




Soggiorno PT



Bagno presente nello SdL, in comunicazione con soggiorno PT




Camera Matrimoniale P1





Altra camera P1



Bagno P1



Loggia P1 – Botola, crepe ed ammaloramenti



Portico esterno/locale deposito nello Stato dei Luoghi



Portico esterno/locale deposito nello Stato dei Luoghi



Cortile di proprietà