



Ingresso pedonale comune

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Cortile interno comune

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Cortile interno comune ingresso all'appartamento

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Prospetto Est

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Prospetto Ovest

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Area esclusiva di pertinenza

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Soggiorno cucina letto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Soggiorno cucina letto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Soggiorno cucina letto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



bagno



E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



bagno



Ripostiglio locale accessorio

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Posto auto scoperto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Posto auto scoperto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Muffe

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Doppio vetro rotto

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Zanzariere danneggiate

Muffe in bagno

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica



Muffe in bagno

E. I. n° 139/2025 R.G.ES. del Tribunale di Pavia

Documentazione fotografica