ALLEGATO N. 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Immobili in Via Valle, 2 a Semiana (PV)

2. Parte degli immobili dal fronte strada

3. Accesso all'immobile Ristorante/Bar

4. Fronte Est degli immobili

5. Fronte Nord degli immobili

6. Fronte Nord degli immobili

7. Fronte Est della baracca ubicata nello spigolo Nord-Ovest

8. Fronte Ovest della baracca ubicata nello spigolo Nord-Ovest

9. Fronte Ovst degli immobili

10. Container esterno alla recinzione ubicato sul fronte strada

11. Voliera ubicata nella zona Nord-Est dell'area esterna

12. Particolare dello stato della “voliera”

13. Spigolo Sud-Est della “voliera”

14. Particolare dello stato della staccionata nella zona Nord-Est della “voliera”

15. Ingresso coperto al Ristorante/Bar dal fronte Est

16. Portoncino d'accesso al Ristorante/Bar

17. Interno dell'accesso al Ristorante/Bar

18. Interno del locale adibito a Bar



19. Interno del locale adibito a Bar con accesso verso il locale Ristorante

20. Interno del locale adibito a Bar con accesso verso i servizi igienici

21. Locale adibito a Ristorante

22. Interno del locale ristorante

23. Particolare di un termosifone del locale ristorante

24. Particolare di una finestra del locale ristorante

25. Bancone con forno a legna nella saletta ristorante

26. Saletta ristorante con accessi ai locali deposito, cucina e Bar

27. Accesso al locale deposito dalla saletta ristorante

28. Deposito

29. Cucina

30. Angolo del locale bar con accesso ai servizi igienici

31. Ingresso bagni

32. Bagno privato

33. Bagno disabili

34. Disimpegno/bagno del locale servizi igienici

35. W.C. con accesso dal disimpegno del locale servizi

36. Interno locale spogliatoio

37. Quadro elettrico

38. Interno del locale caldaia/deposito con accesso dal fronte Nord (caldaia non presente)

39. Zona esterna al monolocale

40. Tettoia antistante al monolocale

41. Interno del monolocale

42. Interno del monolocale

43. Bagno

44. Bagno