Documentazione fotografica







f.1 Piazza e Castello di Scaldasole antistante all'ingresso della villa
f.2 Recinzione e ingressi carrai sulla via Piave
f.3 Cancello carraio ingresso alla porzione (sinistra) di fabbricato e area pertinenziale oggetto di pignoramento











f.4 Recinzione e ingresso carraio all'area in CT Fg 9 mapp. 1329 Ente Urbano sulla via delle Quercia
f.5 Vista villa dall'area di pertinenza retrostante via Piave f.6 Idem
f.7 Vista giardino su via Piave e carraio f.8 Vista abitazione contigua al giardino










f.9 Vista area a lato giardino
f.10 Vista percorso per accesso area retrostante
f.11 Scala per accesso al piano rialzato
f.12 Balcone retrostante su area pertinenziale
f.13 Vista balcone con scaletta discesa cortile
f.14 Vista corridoio piano rialzato
f.15 Vista ingresso piano rialzato e vano scala
f.16 Vista locale pranzo



f.16 Vista locale pranzo
f.17 Vista scala per il piano primo
f.18 Vista locale con stufa
f.19 Vista locale principale con accesso al balcone
f.20 Idem con collegamento u.i. non pignorata
f.21 Vista locale con sanitari
f.22 Vista interpiano con collegamento u.i. non pignorata
f.23 Vista corridoio piano primo



f.24 Vista terrazzo al piano primo
f.25 Vista bagno
f.26 Vista corridoio centrale piano secondo
f.27 Idem
f.28 Vista camere passanti
f.29 Vista scala di accesso al piano sottotetto
f.30 Vista bagno
f.31 Vista portico per accesso al piano seminterrato










f.32 Vista corridoio cantina
f.33 Vista locale cantina
f.34 Vista latro locale cantina
f.35 Vista portico in corpo staccato dalla villa
f.36 Idem, interno
f.37 Idem, interno
f.38 Area contigua all'area pertinenziale della villa
f.39 Piscina nell'area contigua alla villa







f.40 Vista portico con accesso dalla via della Quercia
f.41 Vista recinzione area contigua alla villa
f.42 Vista recinzione area contigua e villa nello sfondo
f.43 Vista recinzione terreno CT Fg 9 mapp. 310
f.44 Vista porta di accesso dall'area pertinenziale della villa al terreno in CT Fg 9 mapp. 310