DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R.G.E. n. 10/2025

Sopralluogo svolto in data 30/05/2025



Immagine 1 – Vista esterna dalla Via Roma



Immagine 2 – Vista dalla Via Roma del portone che conduce al cortile interno



Immagine 3 – Vista sulla Via Roma



Immagine 4 – Ingresso



Immagine 5 – Postazione forno e ingresso della cucina



Immagine 6 – Sala principale



Immagine 7 – Accesso alla sala dehor



Immagine 8 – Vista della scala che conduce ad altra unità immobiliare, proprietà di terzi



Immagine 9 – Sala nel dehor collegato con la sala principale del locale




Immagine 10 - Antibagno



Immagine 11 – Cucina



Immagine 12



Immagine 13 – Cucina con ripostiglio sottoscala



Immagine 14 – Spazio tra cucina e magazzino



Immagine 15 – Magazzino



Immagine 16



Immagine 17 - Spogliatoio



Immagine 18 – Bagno



Immagine 19 – Caldaia installata in bagno



Immagine 20 – Bagno



Immagine 21 – Area esterna pertinenziale



Immagine 22



Immagine 23 – Vista del dehor dalla corte interna



Immagine 24 - Bagno esterno usato come deposito