


RELAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1

Prospetto abitazione via XXIV maggio



Prospetto abitazione cortile retro




Ingresso piano terra



Solaio caduto al piano terra




Ingresso da corte piano terra




Interno piano secondo



Ballatoio piano secondo



Interno piano secondo



Piano terzo



Scala accesso piano terzo



Piano terzo

Copertura edificio

