

ALLEGATO A

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi u.i.
mappale 10635 sub. 85, sub. 67, sub.16 e sub.
17.*

FOTO 1
VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA
LE U.I. OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA.



FOTO 2
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE
COMPENDIA LE U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.

Con le frecce rosse è indicata l'ubicazione
dell'u.i. commerciale (negozio) oggetto di
procedura mappale 10635 sub. 85.



FOTO 3
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE
COMPENDIA LE U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.

Con la freccia rossa è indicata l'ubicazione
dell'u.i. commerciale (negozio) oggetto di
procedura mappale 10635 sub. 85.




FOTO 4

VISTA DEL PORTICO ANTISTANTE L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA IDENTIFICATA DAL MAPPALE 10635 SUB. 85 (INDICATA DALLA FRECCIA ROSSA).



FOTO 5

VISTA DELL'INGRESSO ALL'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA MAPPALE 10635 SUB. 85.



FOTO 6

VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA MAPPALE 10635 SUB. 85.



FOTO 7
ALTRA VISTA INTERNA DELL'U.I.
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA
MAPPALE 10635 SUB. 85.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso.



FOTO 8
ALTRA VISTA INTERNA DELL'U.I.
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA
MAPPALE 10635 SUB. 85 RIPRESA VERSO
ANTI-BAGNO.



FOTO 9
VISTA RIPRESA NELL'ANTIBAGNO DELLO
STATO IMPIANTO ELETTRICO DELL'U.I.
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA
MAPPALE.



FOTO 10

ALTRA VISTA RIPRESA NELL'ANTIBAGNO
STATO IMPIANTO ELETTRICO DELL'U.I.
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA
MAPPALE.



FOTO 11

VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 12

ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 13
VISTA RIPRESA NEL RETRO NEGOZIO.



FOTO 14
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RETRO NEGOZIO.



FOTO 15
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RETRO NEGOZIO.



FOTO 16
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RETRO
NEGOZIO.



FOTO 17
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RETRO
NEGOZIO.



FOTO 18
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RETRO
NEGOZIO.



FOTO 19
PIANO INTERRATO.
VISTA RAMPA CARRAIA DI ACCESSO
ALLE AUTORIMESSE CHE SI DIPARTE
DALLA VIA GARIBALDI.



FOTO 20
PIANO INTERRATO.
VISTA RIPRESA VERSO L'AUTORIMESSA
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 10635 SUB. 67.



FOTO 21
PIANO INTERRATO.
VISTA INTERNA AUTORIMESSA OGGETTO
DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 10635 SUB. 67.



FOTO 22
PIANO INTERRATO.
VISTA PORTA DI INGRESSO ALLA
CANTINA IDENTIFICATA DAL MAPPALE
10635 SUB. 16.



FOTO 23
PIANO INTERRATO.
VISTA CANTINA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 10635 SUB. 16.



FOTO 24
PIANO INTERRATO.
VISTA CANTINA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 10635 SUB. 17 COLLEGATA ALLA
CANTINA IDENTIFICATA DAL MAPPALE
10635 SUB. 16.

