ALLEGATO A

Rilievo fotografico dello stato dei luoghi composto da n° 25 fotografie in formato digitale con didascalie, eseguito durante l'accesso in luogo.

FOTO 1

VISTA SUL LATO SUD DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA FACENTE LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia gialla è indicata la scala comune che collega il cortile ai piani superiori e all'unità immobiliare oggetto di procedura.



FOTO 2

VISTA DEL CORTILE COMUNE DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 3

VISTA SUL LATO NORD DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA FACENTE LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.



FOTO 4 VISTA DELLA SCALA COMUNE CHE COLLEGA AI PIANI SUPERIORI E ALL'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 5

ALTRA VISTA DELLA SCALA COMUNE CHE COLLEGA AI PIANI SUPERIORI E ALL'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 6

VISTA DEL PIANEROTTOLO DI ARRIVO DELLA SCALA COMUNE AL PIANO SECONDO OVE E' UBICATA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA



FOTO 7

VISTA RIPRESA VERSO IL LOGGIATO COMUNE AL PIANO SECONDO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso all'u.i. oggetto di procedura di cui al mappale 3179 sub.



FOTO 8

ALTRA VISTA RIPRESA VERSO IL LOGGIATO COMUNE AL PIANO SECONDO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al ripostiglio di pertinenza oggetto di procedura facente parte dell'u.i. di cui al mappale 3179 sub.

Con la freccia gialla è indicata ringhiera con cancelletto per accesso ad altra u.i. di terzi.



FOTO 9

VISTA PANORAMICA RIPRESA DAL LOGGIATO VERSO IL CORTILE COMUNE AL PIANO TERRA.

Con la freccia rossa è indicato l'androne di ingresso al cortile comune dalla via Castellazzo.



FOTO 10 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA RIPRESA NELLA ZONA INGRESSO.



FOTO 11 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO ALTRA VISTA DIRRESA NELLA ZONA

ALTRA VISTA RIPRESA NELLA ZONA INGRESSO.

Con la freccia rossa è indicato il portone di ingresso all'abitazione.



FOTO 12 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA DEL SOGGIORNO.

Con la freccia rossa è indicata la cucina.



FOTO 13 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO VERSO L'INGRESSO (INDICATO CON LA

FRECCIA ROSSA)



FOTO 14
U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO
SECONDO
VISTA PARTICOLARE DEL SERRAMENTO
PORTA-FINESTRA DEL SOGGIORNO.



FOTO 15 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA DELL'INGRESSO AL BAGNO.



FOTO 16 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA DEL BAGNO.



FOTO 17 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO ALTRA VISTA DEL BAGNO.



FOTO 18 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA DISIMPEGNO NOTTE.

Con le frecce rosse sono indicati gli ingressi alle camere da letto.



FOTO 19
U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO
SECONDO
VISTA DELLA CAMERETTA CHE
PROSPETTA SUL LATO NORD.



<u>FOTO 20</u> <u>U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO</u>

ALTRA VISTA DELLA CAMERETTA DELLA FOTO PRECEDENTE RIPRESA VERSO L'INGRESSO ALLA STESSA.



FOTO 21 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA CAMERA MATRIMONIALE CHE

PROSPETTA SUL LATO SUD (LOGGIATO).



FOTO 22 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA INGRESSO AL RIPOSTIGLIO.



FOTO 23 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO.



FOTO 24
U.I. MAPPALE 1424 SUB. 501 – PIANO
PRIMO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO
VERSO SCALA RETRATTILE DI
COLLEGAMENTO CON SOTTOTETTO NON

AGIBILE.



FOTO 25 U.I. MAPPALE 3179 SUB. 9 – PIANO SECONDO ALTRA VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO VERSO SOTTOTETTO E COPERTURA.



