



FOTO 1 – Vista aerea con localizzazione del bene



FOTO 2 – Vista della casa dall'accesso dalla pubblica via con i parcheggi privati pertinenziali



FOTO 3 – Il camminamento e l'area antistante al bene, di pertinenza



FOTO 4 – Particolare della porzione di casa
oggetto della procedura



FOTO 5 – Particolare della facciata sopra la porta d'accesso



FOTO 6 – Vista della porzione di terreno antistante l’accesso e di pertinenza



FOTO 7 – Il soggiorno



FOTO 8 – Il soggiorno con la porta di accesso a vetro



FOTO 9 – L'angolo cottura nella zona pranzo




FOTO 10 – La zona pranzo nel soggiorno dirimpetto l'angolo cottura



FOTO 11 – La scala di salita al secondo piano



FOTO 12 – La camera matrimoniale al primo piano sotto il tetto



FOTO 13 – Vano sopra la scala nella camera matrimoniale



FOTO 14 – Cameretta singola al primo piano sotto il tetto di legno



FOTO 15 – Il bagno al primo piano



FOTO 16 – Particolare del bagno



FOTO 17 – I pavimenti fra le camere e il bagno



FOTO 18 – Particolare della porta di accesso alla casa (non blindata) di legno naturale con doppi vetri-camera



FOTO 19 – Particolare delle persiane di legno naturale



FOTO 20 – Il doppio vetro-camera sui serramenti per il contenimento del consumo energetico



FOTO 21 – Il vano autorimessa al piano interrato utilizzato a sala giochi per i ragazzi e lavanderi



FOTO 22 – Particolare dell'impianto per l'energia elettrica



FOTO 23 – I corpi riscaldanti nei locali



FOTO 24 – La caldaia per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria
Posta all'esterno della casa



FOTO 25 – Particolare della caldaia