



Locale 10 – Veranda chiusa con nuova partizione; locale non riscaldato



Locale 10 – Veranda chiusa



Locale 11 – Veranda chiusa; locale non riscaldato



Locale 11 – Veranda chiusa con fenomeni di efflorescenza sul soffitto



Locale 12 – Ripostiglio con fenomeni di macchie sulle pareti; locale non riscaldato



Locale 13 – Ripostiglio comunicante con il negozio di antiquariato




Locale 13 – Ripostiglio comunicante con il negozio di antiquariato



Locale 14 – Ripostiglio comunicante con il negozio di antiquariato



Locale 14 – Controsoffitto ispezionabile



Locale 15 – Ingresso sul retro con pareti affrescate e porte vetrate in stile Liberty



Locale 15 – Ingresso sul retro con pareti affrescate e porte vetrate in stile Liberty



Locale 16 – Ripostiglio con pareti affrescate e porte vetrate in stile Liberty



Locale 17 – Scala con parapetto in ferro decorato con motivi floreali in stile Liberty



Locale 17 – Scala con parapetto in ferro decorato con motivi floreali in stile Liberty



Locale 18 – Accesso a vano non comunicante



Locale 18 – Scala a chiocciola di collegamento con ripostiglio del piano soprastante