


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:  
Lozzo di Veddasca, via alla Svizzera, 5



IMMAGINE ZENITALE




VISTA ZENITALE

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



## ELENCO PUNTI DI RIPRESA




Piano terra

FOGLIO N° 2

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 2 e 3 – AREA ESCLUSIVA




# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 4 – PROSPETTO SUD



Foto 5 e 6 – PROSPETTO SUD E PASSAGGIO LUNGO PROSPETTO OVEST



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 7 e 8 – ACCESSO PEDONALE E CARRABILE



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9 e 10 – VISTA EDIFICIO DA CANCELLO D'INGRESSO



Foto 11 – STRUTTURA IN TUBI DI FERROE LASTRE IN FIBROCEMENTO DA RIMUOVERE



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 12 – SOGGIORNO/PRANZO



Foto 13 – CUCINA



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 14 – SALOTTINO



## ELENCO PUNTI DI RIPRESA





# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 15 e 16 – CAMPO E CONTROCAMPO BAGNO



Foto 17 e 18 – BAR E SALA RISTORANTE



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 19 e 20 – SALA RISTORANTE



Foto 21 e 22 – LOCALE CALDAIA E SPOGLIATOIO



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 23 e 24 – SPOGLIATOIO E SCALA DI ACCESSO AL PRIMO PIANO



## ELENCO PUNTI DI RIPRESA



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25 – CAMERA 1



Foto 26 – CAMERA 2



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 27 – BAGNO



Foto 28 e 29 – VISTA DAL BALCONE AL PIANO PRIMO

