

FOTO 1

VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 2

ALTRA VISTA (LATO SUD ED EST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso comune al fabbricato



FOTO 3

VISTA (LATO EST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA).




FOTO 4

VISTA PARTICOLARE INGRESSO COMUNE (LATO OVEST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 5

VISTA RIPRESA ALL'INTERNO DELL'INGRESSO VANO SCALE COMUNE DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.




FOTO 6

VISTA RIPRESA VERSO L'INGRESSO (SUL LATO EST) VANO SCALE COMUNE.




FOTO 7

ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA RIPRESA SUL LATO EST.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso all'u.i. di abitazione oggetto di procedura.




FOTO 8

VISTA PARTICOLARE RIPRESA VERSO L'INGRESSO (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) DELL'U.I. DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 9

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

VISTA RIPRESA VERSO IL SOGGIORNO ENTRANDO NELL'ABITAZIONE.




FOTO 10
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
ALTRA VISTA DEL SOGGIORNO RIPRESA
VERSO L'INGRESSO DELL'ABITAZIONE
(SULLO SFONDO).




FOTO 11
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA RIPRESA VERSO ANGOLO
COTTURA.



FOTO 12
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA RIPRESA VERSO IL DISIMPEGNO
NOTTE.




FOTO 13

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO
NOTTE VERSO L'INGRESSO AL
RIPOSTIGLIO (EX LOCALE CUCINA).




FOTO 14

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO (EX
LOCALE CUCINA).




FOTO 15

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

ALTRA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO (EX
LOCALE CUCINA) VERSO L'INGRESSO
ALLO STESSO.
SULLO SFONDO A SINISTRA LA CALDAIA
AL SERVIZIO DELL'ABITAZIONE.



FOTO 16
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA RIPRESA NEL BAGNO




FOTO 17
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 18
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 19
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.




FOTO 20
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO
VERSO L'INGRESSO ALLO STESSO.



FOTO 21
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE.



FOTO 22

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

VISTA PARTICOLARE RIPRESA VERSO
FINESTRA DELLA CAMERA
MATRIMONIALE.



FOTO 23

U.I. MAPP. 304 SUB. 2

VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE
VERSO L'INGRESSO DAL DISIMPEGNO
(SULLO SFONDO A SINISTRA).




FOTO 24

VISTA RIPRESA NEL DISIMPENGO VANO
SCALE COMUNE VERSO INGRESSO A
VANO SCALA DI COLLEGAMENTO PIANO
PRIMO SOTTOSTRADA.



FOTO 25
VISTA VANO SCALA DI COLLEGAMENTO
PIANO PRIMO SOTTOSTRADA.




FOTO 26
VISTA DISIMPEGNO DI DISTRIBUZIONE
CANTINE AL PIANO PRIMO
SOTTOSTRADA.



FOTO 27
ALTRA VISTA DISIMPEGNO DI
DISTRIBUZIONE CANTINE AL PIANO
PRIMO SOTTOSTRADA.



FOTO 28
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA DELLA CANTINA.



FOTO 29
ALTRA VISTA (RIPRESA IN USCITA) DEL
DISIMPEGNO DI DISTRIBUZIONE CANTINE
AL PIANO PRIMO SOTTOSTRADA.




FOTO 30
VISTA VANO SCALA COMUNE DI
COLLEGAMENTO CON IL SOTTOTETTO.




FOTO 31
VISTA (ENTRANDO) DEL DISIMPEGNO
COMUNE AL PIANO SOTTOTETTO.




FOTO 32
U.I. MAPP. 304 SUB. 2
VISTA DEL SOTTOTETTO.




FOTO 33
VISTA (USCENDO) DEL DISIMPEGNO
COMUNE AL PIANO SOTTOTETTO.

