

Allegato F – Documentazione fotografica

TRIBUNALE di VARESE
Esecuzione immobiliare R.G.E. 181/2024
Comune di Venegono Inferiore (VA) Via Montello n°10



Foto 1 – Ingresso fabbricato da via Montello



Foto 2 – Androne e scala comuni




Foto 3 – Ingresso all’unità immobiliare



Foto 4 – Locale di servizio



Foto 5 – Camera




Foto 6 – Bagno



07/03/2025 14:50:01

Foto 7 – Camera



07/03/2025 14:48:59

Foto 8 – Soggiorno / cottura



Foto 9 – Infiltrazioni da copertura



Foto 10 – Vano sottotetto



Foto 11 e 12 – Stato di degrado sotto balcone / ballatoio