


MAPPALE 10053 sub 505 PIANO PRIMO



ZONA UFFICIO



VISTA DELL'UFFICIO






VISTA DEL BAGNO (AMPLIATO)



INFILTRAZIONI DI UMIDITA' IN BAGNO





UFFICIO UTILIZZATO COME SOGGIORNO/COTTURA



UFFICIO UTILIZZATO COME SOGGIORNO/COTTURA





UFFICIO UTILIZZATO COME CAMERA DA LETTO



DISIMPEGNO

