

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 01 - INGRESSO



Foto 02 - INGRESSO



Foto 03 - FACCIATA OVEST



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 04 - FACCIATA SUD



Foto 05 - FACCIATA SUD, INGRESSO



Foto 06 - FACCIATA SUD



**Foto 07 - DETTAGLIO RECINZIONE
VERSO SUD**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 08 - FACCIATA EST



Foto 09 - FACCIATA EST,
INGRESSO CANTINA



Foto 10 - ACCESSO LOCALE
DEPOSITO (RUSTICO)
PART. 1338-1872



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 11 - VISTA IMMOBILE DA SUD-OVEST



**Foto 12- VISTA ACCESSO PROPRIETA' E LOCALE DEPOSITO PART. 1338-1872
DA STRADA VIA VERGA**

