ALLEGATO FOTOGRAFICO



FOTO 1 - prospetto edificio su piazza



FOTO 2 – vano scala accesso abitazione “lotto 1 corpo A”



FOTO 3 - ingresso abitazione “lotto 1 corpo A”



FOTO 4 - cucina abitazione “lotto 1 corpo A”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d1811cf655ab2



FOTO 5 - soggiorno abitazione “lotto 1 corpo A”




FOTO 6 - bagno abitazione “lotto 1 corpo A”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d1811cf655ab2



FOTO 7 – camera abitazione “lotto 1 corpo A”



FOTO 8 – presenza di muffa camera abitazione “lotto 1 corpo A”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d1811cf655ab2



FOTO 9 – ripostiglio abitazione “lotto 1 corpo A”



FOTO 10 – camera padronale abitazione “lotto 1 corpo A”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d181fcf655ab2



FOTO 11 – scala di accesso piano interrato - cantina “lotto 1 corpo A”




FOTO 12 – cantina piano interrato “lotto 1 corpo A”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d181fcf655ab2




FOTO 13 – prospetto da cortile comune box “lotto 1 corpo B”



FOTO 14 – box “lotto 1 corpo B”

Firmato Da: SELVI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 13dd870d5406f7a0a08d1811cf655ab2