



LEGENDA

	MURATURA RILEVATA		NUOVA APERTURA RILEVATA
	MURATURA DEMOLITA / NON REALIZZATA		MANCATA INDICAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI
	DIVERSA TIPOLOGIA APERTURA		DIVERSO POSIZIONAMENTO FINESTRA/PORTAFINESTRA
	CHIUSURA DEL BALCONE CON ELEMENTI IN PVC		ALTEZZA INDICATA
			ALTEZZA RILEVATA




LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MURATURA RILEVATA |  MANCATA INDICAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI |
|  NUOVA APERTURA RILEVATA |  NUOVA SUPERFICIE INTERNA RILEVATA |
| ALTEZZA INDICATA ALTEZZA RILEVATA |  SUPERFICIE INTERNA NON RILEVATA |






LEGENDA

- MURATURA RILEVATA
- MURATURA DEMOLITA E/O NON REALIZZATA
- MODIFICA FINESTRA IN PORTAFINESTRA
- NUOVA APERTURA RILEVATA
- DIVERSO POSIZIONAMENTO FINESTRA/PORTAFINESTRA
- CHIUSURA DEL BALCONE CON ELEMENTI IN PVC
- SUPERFICIE INTERNA NON RILEVATA
- QUOTA RILEVATA
- QUOTA INDICATA



LEGENDA

-  MURATURA RILEVATA
-  NUOVA APERTURA RILEVATA
-  MANCATA/DIVERSA INDICAZIONE/CONFIGURAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI
- QUOTA INDICATA QUOTA RILEVATA