

FOTO N. 1



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO ACCESSO DA VIA ANACREONTE

FOTO N. 2



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO INTERNO

FOTO N. 3



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO INTERNO

FOTO N. 4



FOTO N. 5



FOTO N. 6



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO ACCESSO VIA PETRARCA

TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 1

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 10 – 3083 SUB 9 – 3084 SUB 7 – 3085 SUB 3 – 3086 SUB 3 – 3088 SUB 3 (GRAFFATE)

FOTO N. 7



ACCESSI

FOTO N. 8





INTERNO



FOTO N. 11



FOTO N. 10



PORTE DI ACCESSO

FOTO N. 11



PAVIMENTO


FOTO N. 12



FOTO N. 13



FOTO N. 14





TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 2

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 6 – 3083 SUB 6 (GRAFFATE)

FOTO N. 16



ACCESSO

FOTO N. 17



FOTO N. 18



FOTO N. 19





TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016
LOTTO 3
COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3084 SUB 5

FOTO N. 21



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 22



PORTA INTERNA

FOTO N. 23



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 24



PAVIMENTO

FOTO N. 25



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 26



BAGNO



PAVIMENTO BAGNO

TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016
LOTTO 4
COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3084 SUB 3

FOTO N. 28



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 29



PORTE INTERNE

FOTO N. 30



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 31



PAVIMENTO

FOTO N. 32



BAGNO

FOTO N. 33



TRACCE UMIDITA'



CAMERA

TRIBUNALE DI MATERA - FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 5

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 4 - 3083 SUB 4

FOTO N. 35



PORTE DI INGRESSO

FOTO N. 36





PAVIMENTO - INGRESSO



PAVIMENTO - SOGGIORNO



PAVIMENTO CORRIDOIO



BAGNO

FOTO N. 41



CAMERA

FOTO N. 42



TERRAZZO

FOTO N. 43



DANNI SOLAIO VANO SOGGIORNO

FOTO N. 44



TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 6

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 7 – 3083 SUB 7

FOTO N. 45



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 46



PAVIMENTO

FOTO N. 47



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 48



INFISSI INTERNI

FOTO N. 49



BAGNO

FOTO N. 50




BAGNO

FOTO N. 51



TERRAZZO

FOTO N. 52



TRACCE DI UMIDITA'