

Allegato n. 1: Documentazione fotografica



Foto n. 1 Prospetto sud-est



Foto n. 2 Prospetto nord-est



Foto n. 3 Prospetto nord-est



Foto n. 4 Prospetto sud-est



Foto n. 5 Prospetto nord-ovest



Foto n. 6 Prospetto sud-ovest



Foto n. 7 Corte Esterna nord-est



Foto n. 8 Corte Esterna nord-est



Foto n. 9 Corte Esterna sud-ovest



Foto n. 10 Corte Esterna sud-est



Foto n. 11 Piano terra – Vano 1



Foto n. 12 Piano terra – Vano 1



Foto n. 13 Piano terra – Vano 1



Foto n. 14 Piano terra – Vano 1 – Pavimento e massetto da rifare



Foto n. 15 Piano terra – Vano 2



Foto n. 16 Piano terra – Vano 2



Foto n. 17 Piano terra – Vano 2 – Infisso assente



Foto n. 18 Piano terra – Vano 2 – Infisso assente



Foto n. 19 Piano terra – Vano scala



Foto n. 20 Piano terra – Vano scala




Foto n. 21 Piano terra – Vano scala



Foto n. 22 Piano seminterrato – Vano da completare



Foto n. 23 Piano seminterrato – Vano da completare



Foto n. 24 Piano seminterrato – Vano da completare



Foto n. 25 Piano seminterrato – Vano da completare