



relazione dello Stato d'uso

Fiat Doblo Combi 1.3 MTJ

SCHEDA TECNICA



Targa / Telaio

DJ 642 HX - ZFA22300005532435

Immatricolazione

18/07/2007

Cilindrata

1248 cm/q

Potenza Kw/Cv

55/75

Ipoteche e/o Gravami

NO ipoteca – NO pignoramento

Spese per rottamazione

N.D.

Alimentazione / Cambio

DIESEL / MANUALE

Km

334430

Interno

Strappi tessuto del sedile anteriore sinistro.

Meccanica

Il motore si avvia regolarmente, non si ravvisano significative anomalie

Esterni / Danni

Deformazione porta di carico posteriore sinistro, striature al parafango anteriore destro ed al paraurti anteriore.

Importo danni

quantificazione dei danni: € 1.300,00

Valore Stimato

Quotazione di mercato = **€ 1.800,00** (in considerazione dei danni).

Foto del veicolo

