

relazione dello stato d'uso

Peugeot Ranch 2.0 Hdi “Lee”

SCHEDA TECNICA



Targa / Telaio

CA 960 BK - VF35FRHYU60471482

Immatricolazione

06/03/2002

Cilindrata

1.997 cm/q

Potenza Kw/Cv

66/90

Ipoteche e/o Gravami

NO ipoteca – NO pignoramento

Spese per rottamazione

N.D.

Alimentazione / Cambio

DIESEL / MANUALE

Km

300.362

Interno

Sufficiente stato d'uso complessivo, strappo al sedile sinistro.

Meccanica

Il motore si avvia regolarmente, non si ravvisano significative anomalie.

Esterni / Danni

Introflessioni e striature al parafango anteriore sinistro, paraurti anteriore, portellone posteriore. Da riverniciare tetto e cofano anteriore.

Importo danni

Quantificazione dei danni: € 1.300,00

Valore Stimato

Quotazione di mercato = **1.500,00** (in considerazione dei danni).

Foto del veicolo

