

relazione dello stato d'uso

Iveco Eurocargo 150e28 con cella frigo – pedana idraulica

SCHEDA TECNICA



Targa / Telaio

CT 180 XH - ZCFA1LM0202482427

Immatricolazione

27/06/2006

Cilindrata

5.880 cm/q

Potenza Kw/Cv

202/276

Ipoteche e/o Gravami

NO ipoteca – No pignoramento

Spese per rottamazione

N.D.

Alimentazione / Cambio

DIESEL / MANUALE

Km

302.149

Interno

Buono stato complessivo, lieve strappo alla parte esterna del sedile sinistro.

Meccanica

Motore e pedana idraulica, si avviano regolarmente.

Esterni / Danni

Buono nel complesso, rottura del paraurti anteriore lato destro.

Importo danni

Quantificazione dei danni: € 900,00

Valore Stimato

Quotazione di mercato = **€ 17.500,00** (in considerazione dei danni).

Foto del veicolo

